

Arbeiten mit NCCAD 9 - Leiterplatten fräsen -

26. Bearbeiten

Zeichnungsteil editieren

Gruppe 2 und Dokumentation sperren und unsichtbar machen

27. Neue Gruppe anlegen

Gruppe 4 und neue Farbe

Eigenschaften der zu erstellenden Gruppe

Gruppe unsichtbar Gruppe gesperrt
 Gruppenfarbe: Gruppennummer:
 Gruppenbezeichnung:

OK Abbrechen

28. CAD Standard


GRAVURTEXT max/ez

PUNKT = Größe 6

- Schülername
- Klasse
- Bauteile
- Pluspol
- Minuspol
- Name der Schaltung

29. Bearbeiten

- ...verschieben...
- ...drehen...



(ALT + D + U) Speichern unter: 7 - Beschriftung